В-В



19 -0,24 -0,36
1:40
1:20
0,38±0,1 *1
0,5±0,1
0,63
R0,6
R0,2 max
0,01 A
0,05 A
0,08 A
2,5
45°
0,3x45°
Б
45°
16*1
A
3
35 ±0,1
0,02 A
3-0,05
Ø4,2+0,08
Ø6,4
Ø5-0,16
Ø25+0,06
Ø5-0,1