





1. 30...34 HRC,
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. *Размеры для справок.
4. **Размеры обеспеч. инстр.

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР
ПОДПИСЬ *[Signature]*

Изм.				Лист				ВЗ-60.102.01.00.001			
Разраб.				№ док.				Вал			
Пров.				Подп.				Лист 1			
Т.контр.				Дата				Листов 2			
Принял				Масса				11,3			
Н.контр.				Масштаб				1:1			
Чтв.				Труда				89x24 ГОСТ 8732 40x ГОСТ 8731			
Копировал				ПКЦ "СБТ"				Формат А4x3			




Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дробл.
 Инв. № дробл.
 Инв. № дробл.
 Инв. № дробл.



K-K

L

M-M



///	0,018	P
≡	T/2 0,072	P

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

подпись

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ВЗ-60.102.01.00.001

Лист
2

Копировал

Формат А3